



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

**LOCAL:** SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO, CEP: 77925 -000  
**EMPRESA:** EPCM CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 49.369.066/0001-42

**OBJETO:** EXECUÇÃO DO MURO DE DIVISA E GRADIL DA FACHADA DO  
ENTREPOSTO DO BABAÇU DA ASMUBIP

**CONTRATANTE:** ASSOCIAÇÃO REGIONAL DAS MULHERES

**TRABALHADORAS RURAIS DO BICO DO PAPAGUAIOO**

**ORDEM DE INÍCIO**

**PERÍODO:** 20/11/2023 a 25/11/2023

**STATUS:** EM ANDAMENTO

SERVIÇOS:	INICIADOS	CONCLUÍDOS
1-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3-MOVIMENTO EM TERRA		
4-FUNDAÇÃO		X
5-CONCRETO ARMADO	X	
6-PAREDES E PAINÉIS	X	
7-ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8-ESQUADRIAS DE ALUMINO E METÁLICAS		
9-ESTRUTURA E TELHAMENTO		
10-CALHA RUFO		
11-REDE DE ÁGUA FRIA		
12-LOUÇAS E METAIS		
13-REDE DE ESGOTO		
14-AGUAS PLUVIAIS		
15-ATERRAMENTO(SPDA)		
16-ELETRODUTOS / CAIXAS / ELETROCALHA		
17-FIOS E CABOS		
18-QUADROS E DISJUNTORES		
19-INTERRUPTORES E TOMADAS		

20-LAMPADAS E LUMINÁRIAS		
21-INSTALAÇÃO DE TELEFÔNICAS / INTERNET		
22-REVESTIMENTOS / PAREDE / PISO / FORRO		
23-VIDROS		
24-PINTURA		
25-IMPERMEABILIZAÇÃO		
26-EXTINTORES DE INCÊNDIO		
27-PAISAGISMOS		
28-CALÇADAS		
29-MEIO-FIO		
30-LIMPEZA	X	
OBS.:		

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Esse relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela empresa EPCM Construtora na execução do muro e gradil frontal da edificação em questão.

Os registros fotográficos foram feitos no canteiro de obra do entreposto do babaçu em São Miguel do Tocantins - TO.

Segue fotografias:



Figura 1 - Alvenaria de embasamento, alvenaria de vedação da fachada.



Figura 2 - Preparo de terreno, com enchimento de material utilizando caminhão basculante, espalhamento manual e compactação com compactador a percussão.



Figura 3 – Chapisco traço 1:3 aplicado com colher de pedreiro em muro de divisa, pano de parede extena.



Figura 4 - Chapisco traço 1:3 aplicado com colher de pedreiro em muro de divisa, pano de parede interna.



Figura 5. Execução de massa única (reboco) em paredes e muretas da fachada, instalação de postes metálicos para recebimento de gradil.



Figura 6. Instalação de lona plastica para execução de pátio em concreto na fachada.



Figura 7 - Execução de rampa em concreto em frente a entrada de veículos, lateral direita da fachada.



Figura 8 - Execução de pátio em concreto em frente a entrada de veículos e estacionamento, fachada da edificação.



Figura 9 - Pátio de concreto para estacionamento de veículos, fachada frontal.



Figura 10 - Juntas de dilatação secas executadas com cortadoura de piso, pátio de concreto.



Figura 11 - Pátio de concreto executado na frente da edificação e portões metálicos montados com metalons quadrado 25x25mm.

---

**MARCOS AURÉLIO C. DA SILVA**  
ENG. CIVIL CREA 320822 D / TO

E.P.C.M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 49.369.066/0001-42  
Av. Principal, nº 243, Centro, Carrasco Bonito – TO, Cep: 77.895-000  
e-mail: [edumota336@gmail.com](mailto:edumota336@gmail.com) | fone: (63) 9 9933-9928