



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

**LOCAL:** SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO, CEP: 77925 -000  
**EMPRESA:** EPCM CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 49.369.066/0001-42

**OBJETO:** EXECUÇÃO DO MURO DE DIVISA E GRADIL DA FACHADA DO  
ENTREPOSTO DO BABAÇU DA ASMUBIP

**CONTRATANTE:** ASSOCIAÇÃO REGIONAL DAS MULHERES

**TRABALHADORAS RURAIS DO BICO DO PAPAGUAIOO**

**ORDEM DE INÍCIO**

**PERÍODO:** 27/11/2023 a 30/11/2023

**STATUS:** FINALIZADA

SERVIÇOS:	INICIADOS	CONCLUÍDOS
1-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3-MOVIMENTO EM TERRA		
4-FUNDAÇÃO		X
5-CONCRETO ARMADO		X
6-PAREDES E PAINÉIS		X
7-ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8-ESQUADRIAS DE ALUMINO E METÁLICAS		
9-ESTRUTURA E TELHAMENTO		
10-CALHA RUFO		
11-REDE DE ÁGUA FRIA		
12-LOUÇAS E METAIS		
13-REDE DE ESGOTO		
14-AGUAS PLUVIAIS		
15-ATERRAMENTO(SPDA)		
16-ELETRODUTOS / CAIXAS / ELETROCALHA		
17-FIOS E CABOS		
18-QUADROS E DISJUNTORES		
19-INTERRUPTORES E TOMADAS		

20-LAMPADAS E LUMINÁRIAS		
21-INSTALAÇÃO ESTELÉFÔNICAS / INTERNET		
22-REVESTIMENTOS / PAREDE / PISO / FORRO		
23-VIDROS		
24-PINTURA		X
25-IMPERMEABILIZAÇÃO		
26-EXTINTORES DE INCÊNDIO		
27-PAISGISMOS		X
28-CALÇADAS		X
29-MEIO-FIO		
30-LIMPEZA		X
OBS.:		

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Esse relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela empresa EPCM Construtora na execução do muro e gradil frontal da edificação em questão.

Os registros fotográficos foram feitos no canteiro de obra do entreposto do babaçu em São Miguel do Tocantins - TO.

Segue fotografias:



Figura 1 - Portão para veículos lado direito da edificação montado com metalons 25x25mm.



Figura 2 - Portão para veículos lado esquerdo da edificação montado com metalons 25x25mm.



Figura 3 - Portão social e grade fontral executados em metalons 25x25 mm, e poste com perfil quadrado 90x90 mm, chapa 14.



Figura 4 - Fachada da edificação com grade montada, portões instalados.



Figura 5 - Adequação de gradil frontal e pintura com tinta esmalte sintético.



Figura 6 - Fachada da edificação com grades e portões pintadas com tinta esmalte sintético, mureta e parede com textura acrílica.



Figura 7 - Fachada da edificação com grades e portões pintadas com tinta esmalte sintético, mureta e parede com textura acrílica.



Figura 8 - Fachada da edificação com grades e portões pintadas com tinta esmalte sintético, mureta e parede com textura acrílica.

---

**MARCOS AURÉLIO C. DA SILVA**  
ENG. CIVIL CREA 320822 D / TO