



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

**LOCAL:** SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO, CEP: 77925 -000  
**EMPRESA:** EPCM CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 49.369.066/0001-42

**OBJETO:** EXECUÇÃO DO MURO DE DIVISA E GRADIL DA FACHADA DO  
ENTREPOSTO DO BABAÇU DA ASMUBIP

**CONTRATANTE:** ASSOCIAÇÃO REGIONAL DAS MULHERES

**TRABALHADORAS RURAIS DO BICO DO PAPAGUAIOO**

**ORDEM DE INÍCIO**

**PERÍODO:** 11/05/2023 A 12/05/2023

**STATUS:** EM ANDAMENTO

SERVIÇOS:	INICIADOS	CONCLUÍDOS
1-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3-MOVIMENTO EM TERRA		
4-FUNDAÇÃO		X
5-CONCRETO ARMADO	X	
6-PAREDES E PAINÉIS		
7-ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8-ESQUADRIAS DE ALUMINO E METÁLICAS		
9-ESTRUTURA E TELHAMENTO		
10-CALHA RUFO		
11-REDE DE ÁGUA FRIA		
12-LOUÇAS E METAIS		
13-REDE DE ESGOTO		
14-AGUAS PLUVIAIS		
15-ATERRAMENTO(SPDA)		
16-ELETRODUTOS / CAIXAS / ELETROCALHA		
17-FIOS E CABOS		
18-QUADROS E DISJUNTORES		
19-INTERRUPTORES E TOMADAS		
20-LAMPADAS E LUMINÁRIAS		
21-INSTALAÇÃO TELEFÔNICAS / INTERNET		

22-REVESTIMENTOS / PAREDE / PISO / FORRO		
23-VIDROS		
24-PINTURA		
25-IMPERMEABILIZAÇÃO		
26-EXTINTORES DE INCÊNDIO		
27-PAISGISMOS		
28-CALÇADAS		
29-MEIO-FIO		
30-LIMPEZA	X	
OBS.:		

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

Esse relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela empresa EPCM Construtora na execução do muro do entreposto.

Os registros fotográficos foram feitos no canteiro de obra do entreposto do babaçu em São Miguel do Tocantins - TO.

Segue fotografias:



Figura 1. Embasamento do muro executado em degraus.



Figura 2. Terreno limpo com enxada no perímetro do muro.



Figura 3. Alvenaria de embasamento executada em um único nível na fachada.



Figura 4. Vista lateral do muro após a conclusão da etapa de embasamento.



Figura 5. Montagem de formas para viga baldrame e colocação de armação de aço.



Figura 6. Viga da lateral direita concretada.



Figura 7. Viga baldrame após desmontagem da forma.